Monday, 3/6/2006 1:53:26 PM

User:

Kim Johnston

Process Sheet

Customer

: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Job Number

: 26066A

Estimate Number

: 11100

P.O. Number

: WIA

This Issue Prsht Rev.

First Issue

Written By

Previous Run

: 3/6/2006

: NC

: NA

: 25852A

Type

: SMALL /MED FAB

S.O. No. : NIA

Checked & Approved By

Comment

: Est Rev:A

05-11-29

Drawing Name

: SPACEPOD BODY LH

Part Number

Drawing Number

: D31881 . D3188 REV A

Project Number

: N/A

Drawing Revision

· NIA

Material **Due Date**

: 3/31/2006

Qty:

1 Um:

Each

Additional Product

Job Number:



Seq. #:

Machine Or Operation:

Description:

U 06.03-07

1.0

D2213

Aluminum Spacer

8.0000 Each(s)

Comment: Qty.:

8.0000 Each(s)/Unit Ship To Delastek

D2213

Total:

C 206/03/07

2.0

8 PG



Comment: PURCHASIN

Issue P/O:

D3188-1 BODY Description:

SHIP LABEL D0600-141 & D2213 Spacers

Spacer

Supplier: Delastek

Conformity Certificate and Process sheet required

Ship 2 Items from Previous steps

3.0

4.0

D31881P

Spacepod Body



Spacepod Body

Comment: Qty.: 1.0000 Each(s)/Unit

Total:

1.0000 Each(s)

PACKAGING 1

PACKAGING RESOURCE #1



Comment: PACKAGING RESOURCE #1

Receive and inspect for transit damage. Ensure a copy of certification of conformity and process sheet from

Delastek is attached.

C20008

Dart Ae	rospace	Ltd										
W/O:			WORK ORDER CHANGES									
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE			Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector			
										:		
										:		
Part No		PAR #:	Fault Ca	tegory:	NC	R: Yes (DQ Q	A: 🗲	P Date: ⊜	6/01/20		
						QA: N	C Close	d:	_ Date: _			
NCR:		\	WORK OR	DER NON-CONFO	RMANCE	(NCR)					
DATE	STED	Description of NC	Corrective Action Section B				Verification		Approval	Approval		
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Descri	otion	Sign & Date	Section C		Chief Eng	QC Inspector		
	1 1						1		1			

NOTE: Date & initial all entries

Date: Monday, 3/6/2006 1:53:26 PM User: Kim Johnston **Process Sheet** Drawing Name: SPACEPOD BODY LH Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services Part Number: D31881 Job Number: 26066A Job Number: Description: Seq. #: Machine Or Operation: DIMENSIONAL CHECK QC6 5.0 Comment: DIMENSIONAL CHECK Inspect dimensions as per Dwg D3188 . Visual inspection. Check for void spot and pins. PACKAGING RESOURCE #1 6.0 PACKAGING 1 Comment: PACKAGING RESOUR DE Identify and Stock Location: DOCUMENT CONTROL DC 7.0 Je. 04.20 Comment: DOCUMENT CONTROL Inspection Level 21 Job Completion

Form: rprocess

Page 2


Dart Ae	rospace	Ltd							
W/O:			WC	RK ORDER CHANGE	S				
DATE	STEP	PR	OCEDURE CHAI	NGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
Part No	:	PAR #:	Fault Cate	jory:	NCR: Yes	No DQA	٨:	Date:	
					QA: N/	C Closed	ł:	_ Date: _	
NCR:			WORK ORDE	R NON-CONFORMA	NCE (NCR)		***************************************	
		Description of NC	Description of NC Corrective Action			Verific	ation	Approval	Approval
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Section		Approval Chief Eng	Approval QC Inspector
·									

NOTE: Date & initial all entries





DESIGN JB	DRAWN BY	DART AEROSPACE LT HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA	D
CHECKED	APAROVED	DRAWING NO.	REV. A
#-		D3188 sh	EET 1 OF 7
DATE		TITLE	SCALE
03.04.03		SPACEPOD BODY	NTS
Α	03.04.03	NEW ISSUE	



GENERAL NOTES:

- REFERENCE DIMENSIONS MATCH AIRCRAFT CONTOUR AND DOOR OPENING
- LAMINATE PER DART QSI 006. LAMINATION SCHEDULE PER THIS DRAWING 2.
- 3. MATERIALS:

RESIN: EPOCAST 50-A/9816 OR DERAKANE 470-36/411/510A40

FIBER: 9.7 oz 7781 WEAVE "S" GLASS (9 oz SATIN)

12 oz UNIDIRECTIONAL FIBERGLASS ("12 OZ UNIDIRECTIONAL")

18 oz ROVING "E" GLASS (18 oz CLOTH) OWENS CORNING MILLED FIBERS, "E" GLASS

3M K20 GLASS BUBBLES

A500 CORE CELL FOAM:

OR DIVINYCELL **OR AIREX** OR KLEGECELL

FILL VOIDS IN FOAM WITH PASTE MADE FROM MILLED FIBERS & RESIN

MOLD SHEDULE:

PART	LAYUP	TRIM AND DRILL
D3188-1	DT8003	DT8501
D3188-2	DT8004	DT8502
D3188-3	DT8500	DT8501

- APPLY ANTI-SKID PAINT TO TOP SURFACE OF PODS PER QSI 005 4.4 5.
- FINISH: INSIDE/OUTSIDE WITH GREY DUPONT HIGHBUILD PRIMER 1144-S 6.


SHOP COPY RETURN TO **ENGINEERING** UNCONTROLLED COPY SUBJECT TO AMENDMENT

WITHOUT NOTICE






		the state of the s	
DESIGN JB	DRAWN BY	DART AEROSE HAWKESBURY, ONTA	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A
#	d-	D3188	SHEET 2 OF 7
DATE	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	TITLE	SCALE
03.04.03		SPACEPOD BODY	NTS








design JB	DRAWN BY	DART AERO HAWKESBURY, O	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A
d	1	D3188	SHEET 3 OF 7
DATE		TITLE	SCALE
03.04.03	ý	SPACEPOD BODY	NTS







DESIGN JB	DRAWN BY	DART AERO HAWKESBURY, O	
CHECKED	APPROVED.	DRAWING NO.	REV. A
1		D3188	SHEET 4 OF 7
DATE		TITLE	SCALE
03.04.03		SPACEPOD BODY	NTS








DESIGN JB	DRAWN BY		OSPACE LTD Ontario, canada
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A
#	1 9	D3188	SHEET 5 OF 7
DATE		TITLE	SCALE
03.04.03		SPACEPOD BODY	NTS






SECTION A-A (TYPICAL FLOOR SECTION)

SHOP COPY RETURN TO **ENGINEERING** UNCONTROLLED COPY SUBJECT TO AMENDMENT WITHOUT NOTICE



DESIGN JB	DRAWN BY	DART AEROS HAWKESBURY, ONTO	
CHECKED /	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A
1 4	(A)	D3188	SHEET 6 OF 7
DATE	<i>V</i>	TITLE	SCALE
03.04.03		SPACEPOD BODY	NTS






SECTION B-B (SECTION C-C SIMILAR)

SHOP COPY RETURN TO **ENGINEERING** UNCONTROLLED COPY SUBJECT TO AMENDMENT WITHOUT NOTICE





DESIGN JB	DRAWN BY	DART AEROS HAWKESBURY, ONT	
CHECKED /	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A
#		D3188	SHEET 7 OF 7
DATE	-l-f	TITLE	SCALE
03.04.03		SPACEPOD BODY	NTS



Copyright © 2003 by DART AEROSPACE LTD

Jaudi, 23/03/2006 1:45:45 PM tilisateur: Lorraine Lamy Feuille de Procédé : SPACEPOD BODY Nom Dessin : DART Dart Aerospace Ltd. :llent 🦿 : DKC134-0019 Numéro Article luméro Job : 33755 : D3188 Numéro Dessin luméro Soumission: 1714 : DKC134 Projet Numéro luméro B.A. Révision dessin No. B.V. : : 23/03/2006 ette fois : Fibre 7781 et Résine 411-350 Matériel : NC rsht Rev. UNITE UdM: : 14/04/2006 Qté: Date Dûe : 11 Type 'rem. fois 5-05.06 : 33326 lob précédente **:crit par** B26066 /érifié & Approuvé par : N° de pièce Dart Aerospace : D3188-1 Commentaires N° Delastek Composites DKC-134-0019 N° de Projet Delastek: DK-362 Process Sheet Rev.: 05 Produit additionnel Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: Frekote 44NC AC0303 1.0 0.050 UNITE(s)/Unit Total: 0.050 UNITE(s) Commentair Qty.: Frekote 44NC PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 2.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MOULE Faire la préparation du moule N° DT 8003 à l'aide de Frekote 44NC et laisser sécher pendant 3 heures selon le QSI-006. Heure Fin: eure Début Tissu à délaminer Release ply B AC0409 3.0 Total: 9.84 VERGE(s) Commentair Qty.: 9.84 VERGE(s)/Unit Tissu à délaminer Release ply B Wrightlon 5200 Bleu P3 AC0407 4.0 Commentair Qty.: 9.27 VERGE(s) Total: 9.27 VERGE(s)/Unit

TO THE PERSON OF THE PERSON OF

and the second second second second

小 从高强压能

رال

ate:	Jeugi, 23/03/2000 1.43.43 1/10	
tilisateur:	Lorraine Lamy	F

euille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Job: 33755

Nom Dessin: SPACEPOD BODY Numéro Article: DKC134-0019

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

AAC0326 7.0

9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y

Commentair Qtv.:

11.4 VERGE(s)/Unit Total: 11.4 VERGE(s)

9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y

N° de Loi

8.0

9.0

10.0

AC0098

Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

Commentair Oty.:

4.0000 RL(s)/Unit Total:

4.0000 RL(s)

Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y AAC0443

Fiberglass 12 oz Unidirectional

Commentair Qty.:

0.80 VERGE(s)/Unit

Total:

0.80 VERGE(\$) N° de Lot:

Fiberglass 12 oz Unidirectional

AAC0633

WR1850 ROVING 18 OZ x 50

Commentair Qty.: 0.35 VERGE(s)/Unit WR1850 ROVING 18 OZ x 50"

Total:

0.35 VERGE(s) N° de Lot:

11.0

PRÉPARATION 3





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 45.0000Min Total Run: 0.7500Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL

Tailler le matériel, selon les différents patrons de découpe et les quantités inscrites sur ceux-ci.

À fin d'accélérer le processus de taillage, tailler les plis de 9.7 oz tous en même temps en les superposants les uns sur les autres.

Heure Début:

Heure Fin:

12.0

AAC0275

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.:

0.0640 PINTE(s)/Unit

ቧ,9640, PINTE(s)

13.0

Catalyst N° DDM-9 N° de Lot

AAC0324

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.:

2.000 KILOGRAMME(s)/Unit Total: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

14.0

AAC0673

Fibre de verre Miapoxy 66

N° de Lot: /

Commentair Qty.:

0.0039 GALLON(s)/Unit

Total: 0.0039 GALLON(s)

Fibre de verre Miapoxy 66

15.0

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par 14/02/06

quantité de résine N° 411-350.



North Administration of the Control of the Control

Page 2

Shaketa Ar

Form: rprocess

THE REAL PROPERTY.

	orraine Lan	√2006 1:45:46 PM ny	<u>Feuille de</u>				
Clier		Dart Aerospace Ltd.	N	Nom Dessin: S Juméro Article: [ODY	
Numéro Job:	b: 33/33) (\$ 1					
rumero oos.							
# Séq.:		ine ou Opération:			cription:		
	Pré	parer une seringue rempli	de 30 ml de résine chargé	de fibre dde ve	erre Mia Poxy	<i>f</i> 66.	
	Dat	te: 14101100 Heure Début	: Heure Fin:	Sceau:	OSE ASTEM		
16.0	LAMIN		LAMINAGE P	IÈCE DART			
Comm	entair Se	tup: 0.00Hrs/ Run: 90.000	0Min Total Run : 1.5000Hr	rs		*,	
	FA	IRE LE LAMINAGE DES 1	rissus				
	À 1'	aide de la seringue. Faire	un joint tout autour de la dé	énivellation pou	r la porte dire	ectement dans le mo	ule.
	λı	aide d'un rouleau 2" dia la	appliquer une couche de rés	sine N° 411-350	0 sur le moule	e N° DT 8003 et ens	uite
	imi	oiber un pli de tissu 9.7oz.	et un 18 oz. sur la section s	supérieur de la	pièces.		
							•
	La	minage du 12 oz.					
	Re	commencer l'opération po	our le deuxième pli.		. •		
		11/-1/06	*	0	STANTED 31		
		ite:///// Heure Débu		Sceau: OCHE À VIDE	312		
17.0	POCI	HE À VIDE 1 	· I VIIVE EXT	501.1271.11.52	1		
Сотп			00Min Total Run: 0.2500H	irs			
	FA	AIRE LA POCHE À VIDE			i		
	Fa	ire la noche à vide en app	oliquant les composantes da	ans l'ordre suiva	ant:	e P	
		mo la poorio a vias sir spir			•		
		Tissu à délaminer					
		Film Perforé P-3					•
		Feutre de drainage. Sac à vide Stretchlon 200		•			
	4-	Jac a vide officionion 200	•				
	La	nisser sécher pendant 4 he	eures Minimum.				
		11/2-1/06		•	DELASTER COLFORDIA		
	Da	ate: 1/10// Heure Débu	t: Heure fin:	Sceau:	<u> </u>		
•	Cı	uring Début:	_ Curing Fin:	<u>.</u>			
		0457	ATC core-ce	II A500 plain 4'x8'	1" thick		
18.0		ty.: 0.75 FEUILLE(s)/U	nit Total: 0.75 FEUILI	LE(s)			
	mentair Q		OLABALIAL Calan dancin D'	3188 de Dart			
	mentair Q A	TC core-cell A500 plain 4's	K8, 1., tuick peion gessii D	, loo do Dair			•
	Α	TC core-cell A500 plain 4's ° de Lot: 2 - 447	K8. 1. thick Seion dessin D.	o roo do Dan			

Feuille de Procédé **Utilisateur:** Lorraine Lamy Nom Dessin: SPACEPOD BODY Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: 33755 Numéro Job: Description: #Séq.: Machine ou Opération: FABRICATION GÉNÉRALE DART FAR GÉNÉRALE 3 19.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 120.0000Min Total Run: 2.0000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL Tailler et le Foam Core 1" selon plan de découpe et gabarits éure Début: Heure Fin: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. AAC0324 20.0 0.200 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.200 KILOGRAMME(s) Commentair Qty.: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. Catalyst N° DDM-9 AAC0275 21.0 0.0064 PINTE(s)/Unit Total: 0.0064 PINTE(s) Commentair Qty.: Catalyst N° DDM-9 FINITION PIÈCE DART 22.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs FINITION PIÈCE DART Prendre les deux pièces de 11" x 57" et sceller 1 grande surface sur chacune d'elle selon I.G. # Sceller le Foam Core. Polybond B46F AAC0452 23.0 0.010 KIT(s) Commentair Qty.: 0.010 KIT(s)/Unit Total: Polybond B46F FINITION PIÈCE DART 24.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs FINITION PIÈCE DART À l'aide de polybond, coller ensemble les deux surfaces scellées Disposer des poids sur les pièces pour conserver une pression de collage. Laisser sécher 2 heures minimum.

and the second and the second and the second

Date: Utilisate	eur:
•	CI
N	uméro
Num	éro Job:

Jeudi, 23/03/2006 1:45:46 PM

Lorraine Lamy

Feuille de Procédé

Client: DART

Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SPACEPOD BODY Numéro Article: DKC134-0019

luméro Job: 33755

Machine ou Opération: # Séq.:

Description:

Quantité:

Date:

25.0

TRIMAGE 3

TRIMAGE COMPOSITES DART





0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

TRIMAGE COMPOSITES DART

Ajuster chacune des pièces de foam core dans le moule selon le dessin.

Quantité:



Quantité:

Date:

AAC0324 26.0

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.:

0.300 KILOGRAMME(s)/Unit

0.300 KILOGRAMME(s) Total:

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

AAC0275 27.0

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.:

0.0096 PINTE(s)/Unit

Total:

0.0096 PINTE(s)

Catalyst N° DDM-9

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par

quantité de résine N° 411-350 promoté 75 minutes...

29.0

28.0

FABRICATION GÉNÉRALE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0.3333Hrs

FABRICATION GÉNÉRALE DART

Retirer les pièces de foam core du moule

Sceller les foam core à l'aide de la résine promoté N° 411-350 75 minutes. Selon I.G. # Sceller le Foam Core

Laisser sécher pendant 2 heures minimum.

Initiales:



* Client:	DART Dart Aero	space Ltd.	<u> </u>	lom Dessin: SPACEPO	D BODY	
Numéro Job:	-		Nun	néro Article: DKC134-00	19	
uméro Job:						
≠Séq.:	Machine ou Opéra	ation:	:	Description :		
30.0	AAC0452		Polybond B46F			
Comment	air Qty.: 0.078 Polybond B46F	KIT(s)/Unit Tota N° de Lot:	1-5448-1			
31.0	PRÉPARATION 3		PRÉPARATION I	DU MATÉRIEL DART		
Comment	air Setup: 0.00Hrs PRÉPARATION	/ Run: 5.0000Min N DU MATÉRIEL	Total Run: 0.0833Hrs			
	2/19/1	ation du Polybond	Heure Fin:	Sceau:		•
32.0	Date: 1/ U D/L/	Heure Début:		SÉNÉRALE DART		
52.0	ACCEPTAGE OF			:		,
	مما ۵۰۱ میشود میشود	I Dumi CO COCONII	Total Pun : 1 0000Hrs		the state of the s	
Comment	ASSEMBLAGE Coller les différ	GÉNÉRALE DES ents pièces de Fo	Total Run : 1.0000Hrs SPIECES am Core dans les Spacep Heure Fin:	ood Body à l'aide du Po	oly bond	
Comment	ASSEMBLAGE Coller les différ	GÉNÉRALE DES	PIECES am Core dans les Spacep	Sceau:	oly bond.	
	ASSEMBLAGE Coller les différ Date: 400/0	GÉNÉRALE DES ents pièces de Fo Heure Début:	S PIECES am Core dans les Spacep Heure Fin:	Sceau:	oly bond.	
33.0	Coller les différ Date: 2000 POCHE À VIDE 1	GÉNÉRALE DES ents pièces de Fo Heure Début:	am Core dans les Spacep Heure Fin: FAIRE LA POCH Total Run: 0.3333Hrs	Sceau:	oly bond.	
33.0	Coller les différ Date: 2000 POCHE À VIDE 1 air Setup: 0.00Hrs EFFECTUER I	ents pièces de Fo Heure Début:	am Core dans les Spacep Heure Fin: FAIRE LA POCH Total Run: 0.3333Hrs	Sceau: 31	oly bond.	
33.0	Coller les différ Date: 2000 POCHE À VIDE 1 air Setup: 0.00Hrs EFFECTUER I	ents pièces de Fo Heure Début:	am Core dans les Spacep Heure Fin: FAIRE LA POCH Total Run : 0.3333Hrs	Sceau: 31	oly bond.	
33.0	Coller les différ Date:	ents pièces de Fo Heure Début:	Am Core dans les Spacep Heure Fin: FAIRE LA POCH Total Run : 0.3333Hrs ant les composantes dans	Sceau: 31	oly bond.	
33.0	ASSEMBLAGE Coller les différ Date: Doller POCHE À VIDE 1 Lair Setup: 0.00Hrs EFFECTUER I Faire la poche 1- Tissu à déla 2- Feutre de di 3- Sac à vide S Laisser sécher Retirer le bagg polybond avan	ents pièces de Formeure Début:	Am Core dans les Spacep Heure Fin: FAIRE LA POCH Total Run : 0.3333Hrs ant les composantes dans	Sceau: 31 I'ordre suivant:		

Utilisateur:

Lorraine Lamy

Feuille de Procédé

Client: DART

Dart Aerospace Ltd.

Numéro Job: 33755

Nom Dessin: SPACEPOD BODY Numéro Article: DKC134-0019

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

34.0

AC0058

Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens

Commentair Qty.:

0.100 UNITE(s)/Unit

0.100 UNITE(s)

Total:

Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens

35.0

AC0059

Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens

Commentair Qty.:

0.078 UNITE(s)/Unit Total: 0.078 UNITE(s)

Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens

36.0

FINITION PIÈCE DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs

FINITION GÉNÉRALE

Corriger les petits défauts de surface de la pièce avec du Sikkens. Pour les plos gros défauts, utiliser du

polybond.

Heure Fin:



37.0

38.0

TRIMAGE COMPOSITES DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

Heure Début:

TRIMAGE COMPOSITES DART

Tailler le foam core afin d'ajuster le contour de la pièce à celui du moule. AAC0324

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.:

0.100 KILOGRAMME(s)/Unit Total:

0.100 KILOGRAMME(s)

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

39.0 AAC0275 Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.:

0.0032 PINTE(s)/Unit

0.0032 PINTE(s)

Catalyst N° DDM-9

40.0

Marie Marie Committee

FINITION PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

Total:

FINITION PIÈCE DART

Sceller le foam core qui a été exposé suite au taillage précédent selon I.G. # Sceller le fom Core

Laisser sécher pendant 2 heures minimum.

: 南湖 4

Jeudi, 23/03/2006 1:45:46 PM Date: Feuille de Procédé **Utilisateur:** Lorraine Lamy Nom Dessin: SPACEPOD BODY Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: 33755 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: Quantité: Date: Sceau: Quantitė: Catalyst N° DDM-9 AAC0275 41.0 0.0504 PINTE(s)/Unit 0.0504 PINTE(s) Commentair Qty.: Total: Catalyst N° DDM-9 N° de Lot Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. AAC0324 42.0 1.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 1.500 KILOGRAMME(s) Commentair Qty.: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 43.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350. eure Début: LAMINAGE PIÈCE DART 44.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 90.0000Min Total Run: 1.5000Hrs FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS Laminer deux pli de 9.7 oz 7781 S-Glass partout dans le moule. Le laminage doit être fait à l'aide de la résine N° 411-350 / 2% DDM-9. Heure Début: Heure Fin: FAIRE LA POCHE À VIDE 45.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0.3333Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant: 1- Tissu à délaminer, 2- Film perforé P-3, 3- Feutre de drainage

and the state of t

THE WALL OF A

فيلها والكرور المهدات

Jeudi, 23/03/2006 1:45:46 PM Feuille de Procédé Lorraine Lamy Nom Dessin: SPACEPOD BODY Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: 33755 Numéro Job: Description: # Séq.: Machine ou Opération: 4- Sac à vide Stretchlon 200 Laisser sécher pendant 4 heures minimum. 100100 Heure Début:_____ Heure Fin:___ Curing Fin: Curing Début: DÉMOULAGE PIÈCE DART 46.0 DÉMOULAGE 1 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs **DÉMOULAGE DES PIECES** Démouler la pièce en se servant de la prise d'air sous le moule en faisant bien attention de ne pas abimer les différentes/surfaces de la pièce. Heure Fin: Heure Début: TRIMAGE COMPOSITES DART 47.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs TRIMAGE DE FINITION Percer les 8 trous sur la section supérieur de la pièce ainsi que l'ouverture pour la porte à l'aide du gabarit de N° DT5801. Par l'intérieur, percer les 8 dégagement de ø .745" pour les spacers. (Ne pas percer la peau extérieur de la pièce) Heure Fin: Date: Heure Début: Catalyst N° DDM-9 AAC0275 48.0 0.0048 PINTE(s) Total: Commentair Qty.: 0.0048 PINTE(s)/Unit Catalyst N° DDM-9 N° de Loi Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. AAC0324 49.0 0.150 KILOGRAMME(s)/Unit 0.150 KILOGRAMME(s) Total: Commentair Qty.: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Same and the second

. The state of the

Utilisateur: Lorraine Lamy Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEPOD BODY Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: 33755 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: Fibre de verre Miapoxy 66 AAC0673 50.0 0.0420 GALLON(s)/Unit Total: 0.0420 GALLON(s) Commentair Qty.: Fibre de verre Miapoxy 66 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 51.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350. 106 Heure Début Heure Fin: Sceau: Date Spacer N° D2213 52.0 AAC0448 Commentair Qty.: 8 UNITE(8) 8 UNITE(s)/Unit Total: N° de Lot: Spacer N° D2213 ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART 53.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 45.0000Min Total Run: 0.7500Hrs ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIECES Faire l'assemblage des inserts (Spacer) N° D2213 dans les trous prévus à cet effet à l'aide de résine N° 411-350 chargé à l'aide de Fibre de verre Miapoxy 66 Laminer une piele de 9 oz. sur chacune des 2 zones de 4 spacers pour reboucher les trous. Appliquer un pression sur les pièces de 9 oz. à l'aide d'un bloc de bois et de pinces autoblocantes. Laisser sécher pendant 4 heures minimum. Heure Début: Heure Fin: Curing Début: Curing Fin: Catalyst N° DDM-9 54.0 AAC0275 Commentair Qty.: 0.0096 PINTE(s)/Unit Total: 0.0096 PINTE(s) Catalyst N° DDM-9 N° de Lot:

LANGE AND A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

Jeuai, 23/03/2006 1:45:46 PM

Date: .

		Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEF	POD BODY	
Client: Numéro Job:	DART Dart Aerospace Ltd. 33755	Numéro Article: DKC134		
néro Job:				
Séq.:	Machine ou Opération:	Description		
55.0	AAC0324	Résine (411B7530) 411-350 promo. 75mi	n.	
Comment	air Qty.: 0.300 KILOGRAMME(s Résine (411B7530) 411-350 pro			
	1 FC 97	7		
	N° de Lot.: / -) (act)	PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART		
56.0	PRÉPARATION 3	PREPARATION DO MATERIEL DANT		•
Comment	air Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Mii PRÉPARATION DU MATÉRIEL	n Total Run : 0.0833Hrs		
	-	4		
		e selon les quantité requises, mix ration 2% de 0	Catalyst N° DDM-9 par	
	quantité de résine N° 411-350.	Castl	<i>a</i>	
	Date: 08/06 Heure Début:_	Heure Fin: Sceau: 31	"	
57.0	LAMINAGE.	LAMINAGE PIÈCE DART	# 1031(C #1014 #010 #1114 #011 1081	
•				
Comment	air Setup: 0.00Hrs/ Run: 55.0000N	nin Total Run : 0.9167Hrs		
	FAIRE LE LAMINAGE DES TIS			
	Retirer les pinces et les blocs d	le bois		
			lan la dassia	
	Faire le laminage d'un pli de 9.	7 oz 7781 S-Glass sur le contour de la pièce se	ion le dessin.	
	Laisser sécher pendant 4 heur	es minimum.		*
	Date AND O Gaure Début	Heure Fin: Sceau: 31		•
	Date()(YUU) Heure Debut:_	Ticure i in	•	
		Curing Fin:		<u> </u>
58.0	FINITION 3	FINITION PIÈCE DART		
Commen	tair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Mi	in Total Run : 0.0000Hrs		
	FINITION PIÈCE DART		·	
•	Sabler les surfaces de la pièce	s pour aider à l'adhésion du primer et enlever le	es imperfections.	•
	B 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	afia da las débaughos		
	Percer les 8 trous des spacers	allii de les deboucher.	:	•
	Quantité: Date:	09/08/00sceau: 31		
	Quantité: Date:	Sceau:		
	Quantité:Date:			

UBUdl, 23/03/2006 1:45:46 PM Feuille de Procédé Lorraine Lamy Nom Dessin: SPACEPOD BODY Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: 33755 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: Dupont Primer N° 1104S AAC0671 59.0 0.5000 GALLON(s) Total: Commentair Qty.: 0.5000 GALLON(s)/Unit Dupont Primer N° 1104S Dupont Activation N° 7975S AAC0670 60.0 1.0000 PINTE(s) 1.0000 PINTE(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Dupont Activatior N° 7975S AAC0672 61.0 0.1250 GALLON(s) 0.1250 GALLON(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Dupont Reducer N° 12375S 62.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 1104S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant. PEINT/ PRIMER2 PEINTURE / PRIMER DART 63.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs PEINTURE / PRIMER DART Appliquer le primer Dupont N° 1104S (7975S Activator, 12375S Reducer) Selon I.G. Application de primer. Laisser sécher 3 heures minimum. 06 Heure Fin: Sceau: Heure Début: Label N° D0600-141 AAC0445 64.0 Commentair Qty.: 1 UNITE(s)/Unit Total: 1 UNITE(s) Label N° D0600-141 N° de Lot: Résine Mia-Poxy AAC0501 65.0 0.015 GALLON(s) 0.015 GALLON(s)/Unit Commentair Qtv.: 3 X0X N° de Lot: Résine Mia-Poxy Durcisseur 95 Pour Résine Mia-Poxy AAC0502 66.0 Commentair Qty.: 0.030 PINTE(s) 0.030 PINTE(s)/Unit Total: Durcisseur 95 Pour Résine Mia-Poxy Surface Veil AAC0444 67.0 1.00 VERGE CAR(s) 1.00 VERGE CAR(s)/Unit Commentair Qty.: Surface Veil N° de Lot:

Constitution of the Consti

* Jeudi, 23/03/2006 1:45:46 PM Date: Feuille de Procédé Jtilisateur: Lorraine Lamy Nom Dessin: SPACEPOD BODY Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: 33755 Numéro Job: Description: # Séq.: Machine ou Opération: ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART ASSEMBLAGE 3 68.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART Coller le label D0600-141 sur le spacepod en plaçant un suface veil eu dessous et par dessus le label à l'aide de résine Mia Poxy selon I.F. # DKC134-0019-13 Heure fin: Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens AC0058 69.0 0.100 UNITE(s)/Unit Total:: 0.100 UNITE(s) Commentair Qty.: Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens AC0059 70.0 0.078 UNITE(s) 0.078 UNITE(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens FINITION PIÈCE DART 71.0 FINITION 3 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 90.0000Min. Total Run: 1.5000Hrs FINITION GÉNÉRALE Faire les réparations de finition s'il y a lieu à l'aide de Sikkens Faire un léger sablage (grit 220) de toutes les surfaces. Heure Début: Heure Fin: Sceau: Dupont Primer N° 1104S 72.0 AAC0671 Commentair Qty.: 0.2500 GALLON(s)/Unit Total: Dupont Primer N° 1104S N° de Lot: Dupont Activatior N° 7975S AAC0670 73.0 0.5000 PINTE(s) Commentair Qty.: 0.5000 PINTE(s)/Unit Total: Dupont Activatior N° 7975S N° de Lot: Dupont Reducer N° 12375S 74.0 AAC0672 Commentair Qty.: 0.0625 GALLON(s)/Unit Total: N° de Lot: Dupont Reducer N° 12375S PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 75.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Masquer le label.

Jeudi, 23/03/2006 1:45:47 PM ate: 🔭 Feuille de Procédé Lorraine Lamy tilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD BODY Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: 33755 Numéro Job: Description: # Séq.: Machine ou Opération: Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 1104S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant. PEINTURE / PRIMER DART 76.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 90.0000Min Total Run: 1.5000Hrs APPLICATION DE PRIMER Appliquer deux couches de primer Dupont N° 1104S (7975S Activator, 12375S Reducer) selon les instruction du manufacturier, en prenant bien soin d'attendre 10 minutes entre les deux couches. Laisser sécher pendant un mimimum de 3 heures. Heure Début: Heure Fin: INSPECTION PIÈCE DART **INSPECTION 3** 77.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs INSPECTION GÉNÉRALE

Faire l'inspection générale de la pièces selon le dessin par le département de la qualité.

Date: 160070 Sceau:

_ Initiales:__*_*

Emballage

16 août



THE SECTION OF THE SE

QT:1

and the second second